

TÜV SÜD Czech s. r. o.

CZ - 142 21 Praha 4, Novodvorská 994

Telefon: +420 326 725 638

E - mail: jiri.vyštejn@tuv-sud.cz

Fax: +420 326 721 062

Protokol č.: / *Protocol No.*

63208-09

Výrobce/objednatel

CAPPA 2 s.r.o, Car Seat Covers, Taušlova 528, 561 51 Letohrad /

zkoušky: / *Test order by:*

Sekce certifikací vozidel



Czech

Škoda Octavia-sek.potah

Blow test 0936

teplota okolí při zkoušce T =

20,5 až 23,8 °C

Zkouška číslo <i>Test No.</i>	Datum zkoušky <i>Date of the test</i>	Číslo potahu <i>Cover No.</i>	Číslo modulu airbagu <i>SAB module No.</i>	T	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	Výsledek testu  <i>Result of the test</i>	
				[°C]	[msec]	[msec]	[msec]	[msec]	[msec]	[mm]	[mm]		
			TL823 80										
				+85±2,5	Nespeci- fikováno  <i>No specify</i>						Min 400	Min 400	<i>Result of the test</i>
				+23±2,5									
				-35±2,5									
1L-36H	4.9.2009	materiál - LISBONA	019JDK67BGBR	+85	2	3,5	8	7	13,5	575	510	OK	
2L-36N	4.9.2009	materiál - LISBONA	019JDK9NMKGN	-35	2	4,5	12	10,5	19,5	520	435	OK	

t1: čas vzniku 1. boule / *time of the first bulge*

t2: čas prvního protržení / *time of the seam ripping beginning*

t3: čas max. rozbalení airbagu v ose X / *max. extension in X-axis*

t4: čas max. rozbalení airbagu v ose Z / *max. extension in Z-axis*

t5: čas dosažení max.objemu airbagu / *max. volume of the airbag*

t6: délka roztrženého švu primárního potahu / *length of the seam ripping*

t7: délka roztrženého švu sekundárního potahu / *length of the seam ripping*

Vedoucí zkoušky:

Vyštejn